



PLANTA LOCAÇÃO FUNDAÇÕES
Esc.: 1/100




SAPATAS PLANTA (BX)
Esc.: 1/12,5




SAPATAS CORTE
Esc.: 1/12,5



SAPATAS PERSPECTIVA
Esc.: 1/25




SAPATAS MONTAGEM
AÇO ANCORAGEM
Esc.: 1/25




SAPATAS MONTAGEM
ARMAÇÃO
Esc.: 1/25

Cobertura de armadura = 4cm
Solo com capacidade de suporte > 1.20 kg/cm²
Solo compactado sobre a sapata



ARMADURA INFERIOR
Esc.: 1/12,5




ARMADURA SUPERIOR
Esc.: 1/12,5



SEÇÃO PILAR
Esc.: 1/25




ESTRIBO PILAR
Esc.: 1/25




CORTE ARMADURA
Esc.: 1/25

NOTAS:


CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
SOLDA FLETE EXECUTADA COM 1 PASSE
TAMANHO MÍNIMO DA PERNA: 3mm
AS TRELÍÇAS E PILARES SERÃO RETRAÍDOS
DA ARMAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA COTADA EM mm
OBRIGATORIAMENTE TODOS APOIOS DEVE-
M PIGAR SOBRE OS NÓS DAS TRELÍÇAS




PLACA BASE (BX)
VISTA SUPERIOR
Esc.: 1/5




PLACA BASE
CORTE
Esc.: 1/5




PLACA BASE
VISTA LATERAL
Esc.: 1/5




PERSPECTIVA PLACA BASE
Sem Esc.



MONTAGEM PLACA BASE
Sem Esc.



PERSPECTIVA SOLDAGEM
Sem Esc.



PERSPECTIVA SOLDAGEM
Sem Esc.



Obra: Ginásio de esportes		
Endereço: Paulo Bento - RS		
Data: Julho/2025	Projeto: Telhado frontal	Planilha: 03/03
Escala: Indicada		
Proprietário: Condomínio Municipal de Paulo Bento	Resp. Técnico: Leandro S. Silva	Eng. Civil - CREA: 122.168