# LAUDO DE AVALIAÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL

Glademir Karpinski Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho MBA em Gestão Ambiental Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

#### Sumário

1.	Apresentação	3
2.	Laudo Técnico	4
3.	Bem Avaliado	4
4.	Finalidade	4
5.	Informações Complementares	5
6.	Histórico	5
7.	Análise Técnica	6
8.	Aspectos Jurídicos	6
8.	.1. Conformidade Normativa	6
8.	.2. Responsabilidade Técnica	7
8.	.3. Propriedade do Bem	7
8.	.4. Avaliação	8
8.	.5. Propriedade Intelectual	8
9.	Conclusão	9
10.	Fundamentação Jurídica	10
11.	Apêndice	l 1
1	11. Registro Fotográfico	l 1
	11.1.1. Foto 1	l 1
	11.1.2. Foto 2	l 1
	11.1.3. Foto 3	12
12.	Anexos	13
1	2.1 ART	1 2

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico com especialização em Segurança do

Trabalho, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do

Sul (CREA/RS) sob o nº RS083466. Com mais de 30 anos de experiência profissional

em avaliações patrimoniais, inspeções técnicas de equipamentos e consultorias para

entes públicos, incluindo municípios e órgãos federais, venho expor o que segue de

forma clara, objetiva e fundamentada.

O contratante, a Prefeitura Municipal de Paulo Bento/RS, solicitou a elaboração de um

laudo de avaliação técnica detalhada de fogão, integrante do patrimônio municipal. Esta

avaliação é baseada em inspeção "in loco", análise de estado de conservação, pesquisa

de mercado atualizada e conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.

As fotografias anexadas no apêndice documentam visualmente os aspectos avaliados,

permitindo uma compreensão integral do bem, detalhando aspectos específicos, pontos

de oxidação, vistas inferiores e superiores, proporcionando evidência visual abrangente.

Esta abordagem garante não apenas precisão técnica, mas também transparência,

alinhando-se aos princípios de accountability (prestação de contas) na administração

pública. A adoção de normas técnicas e a documentação detalhada asseguram que o

processo de avaliação seja rastreável e auditável, promovendo a confiança dos cidadãos

e órgãos fiscalizadores.

A metodologia adotada segue rigorosamente as normas da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), especificamente a NBR 14653-1:2019 (Avaliação de bens -

Parte 1: Procedimentos gerais) e NBR 14653-4:2002 (Avaliação de máquinas e

equipamentos), assegurando que a avaliação seja robusta e defensável em eventuais

auditorias ou contestações.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

2. Laudo Técnico

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

CNPJ:

04.215.168/0001-75

Endereço:

Rua Irmã Cosolata, 189 – Centro – Paulo Bento

3. Bem Avaliado

Fogão é um equipamento de cozinha utilizado para cozimento de alimentos, com

queimadores a gás e forno integrado. Caracteriza-se por sua estrutura em aço, mesa de

vidro temperado com 6 queimadores, e forno na parte inferior, controles frontais e

design para uso residencial ou comercial.

Principais características:

Aplicação: Cozimento de alimentos em ambientes domésticos, comerciais ou

institucionais, com opções de forno para assados.

Construção: Corpo em aço.

Sistema de cozimento: 6 queimadores a gás, com acendimento manual e grades de

ferro fundido.

Segurança: Válvulas de segurança contra vazamento de gás e porta de forno com

vidro temperado.

Sua avaliação considera não apenas o estado físico, mas também a obsolescência

tecnológica em comparação a modelos atuais, que incorporam materiais mais resistentes

e ergonomias aprimoradas, justificando a classificação como bem inservível para fins

operacionais contínuos.

4. Finalidade

A finalidade primordial deste laudo é subsidiar a venda do bem por meio de

leilão público, promovendo a otimização do patrimônio municipal e a geração de receita

para o erário, determinando com precisão o estado de conservação, funcionalidade e

viabilidade econômica do equipamento, identificando se reparos seriam viáveis ou se a

sucata representa a melhor alternativa.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas - RS

CEP 99.900-000

Fone: (54) 99605-2600 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

Estimar o valor de mercado atual, baseado em dados comparativos de transações

recentes de equipamentos similares, ajustados por fatores de depreciação, localização

geográfica e condições econômicas do setor.

Garantir conformidade com os princípios constitucionais da economicidade e

eficiência (art. 37 da CF/1988), evitando que bens obsoletos gerem custos

desnecessários de manutenção ou armazenamento, e promovendo sua recirculação no

mercado secundário.

5. Informações Complementares

Data da Vistoria: 08 de outubro de 2025

Local da Vistoria: Município de Paulo Bento/RS.

Método de Avaliação: A inspeção foi conduzida "in loco", abrangendo análise

visual, tátil e funcional dos componentes principais, sem desmontagem invasiva para

preservar a integridade do bem. Utilizou-se análise comparativa de mercado,

consultando plataformas especializadas. Aplicaram-se coeficientes de depreciação

conforme NBR 14653-4, considerando idade estimada, horas de uso presumidas e

exposição a intempéries.

Condições Ambientais e Procedimentais: A vistoria ocorreu em dia claro, com

temperatura ambiente de cerca de 22°C e umidade relativa de 60%, sem precipitações,

garantindo visibilidade ótima. Não houve interferências externas. Essa detalhada

documentação assegura reprodutibilidade e validade da avaliação.

6. Histórico

O processo de elaboração deste laudo segue uma cronologia lógica e encadeada,

iniciando-se em 7 de outubro de 2025, quando o Prefeito Municipal de Paulo Bento/RS,

por meio de despacho oficial, incumbiu o signatário, Eng. Glademir Karpinski, da

realização de uma avaliação técnica independente do bem, com ênfase em sua potencial

alienação via leilão.

A vistoria "in loco" ocorreu em 8 de outubro de 2025, no Município, onde o

equipamento foi inspecionado, com registro fotográfico cobrindo vistas gerais, detalhes

Rua Senador Salgado Filho, 779

Getúlio Vargas - RS

CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

de componentes e evidências de danos. Posteriormente, realizou-se a análise comparativa de mercado e aplicação de normas técnicas.

Essa sequência temporal garante um raciocínio encadeado: da solicitação à conclusão, com cada etapa fundamentada em evidências concretas, minimizando riscos de subjetividade e alinhando-se a boas práticas de gestão patrimonial.

#### 7. Análise Técnica

A análise técnica foi realizada com base na inspeção visual e funcional do fogão, considerando sua estrutura, queimadores, forno e estado geral de conservação. Não foram identificados defeitos graves que impeçam reparos, mas há sinais de uso e exposição ao ambiente, como sujeira acumulada e leves oxidações em partes metálicas. O fogão apresenta potencial para reutilização após limpeza e teste de gás.

A tabela a seguir resume os itens avaliados, com classificações baseadas em escala técnica (A: Bom - funcional sem restrições, com vida útil remanescente >50%; B: Regular – funcional com limitações, vida útil 20-50%; C: Ruim – inoperante ou custo de reparo > valor de mercado). Cada descrição é argumentada com evidências observadas e implicações práticas.

Item	Estado	Observações	
Estrutura externa	С	Corpo com marcas de uso e sujeira, corrosão acentuada.	
Queimadores	В	8 queimadores com grades	
Forno	С	Porta necessitando reparos, interno com corrosão.	
Controles e botões	В	Necessita revisão e reparos.	
Estado geral de conservação		Equipamento usado, não funcional, com potencial para reparos; ausente acessórios adicionais.	
Funcionalidade	С	Pode ser utilizado após conserto e limpeza.	

**Legenda:** A – Bom; B – Regular; C – Ruim.

#### 8. Aspectos Jurídicos

#### 8.1. Conformidade Normativa

A avaliação foi conduzida em conformidade com as normas ABNT NBR 14653-1 e NBR 14653-4, garantindo a validade técnica do laudo para fins legais. Essas normas

> Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas - RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

estabelecem procedimentos gerais para avaliação de bens e especificamente para

máquinas e equipamentos, respectivamente, assegurando que a metodologia adotada

seja padronizada, objetiva e alinhada às melhores práticas técnicas nacionais. Essa

adesão não apenas valida os resultados obtidos, mas também confere robustez jurídica

ao documento, permitindo sua utilização em processos administrativos ou judiciais sem

questionamentos quanto à sua credibilidade técnica.

8.2. Responsabilidade Técnica

O laudo é acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),

registrada no CREA-RS, conforme exigência do artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977.

A ART atesta a responsabilidade profissional do engenheiro signatário pela

elaboração do laudo, abrangendo a inspeção, análise e conclusões apresentadas. Essa

medida legal reforça a accountability do avaliador, protegendo o Contratante e

garantindo que o trabalho seja executado por profissional habilitado, em conformidade

com as resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

8.3. Propriedade do Bem

O bem encontra-se registrado no patrimônio do município de Paulo Bento. Qualquer

alienação ou transferência deve observar a Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações),

especialmente os artigos 17 e 22, que regulamentam a alienação de bens públicos. O

artigo 17 estabelece as condições para a venda de bens móveis inservíveis, exigindo

avaliação prévia e modalidade licitatória adequada, como o leilão, para assegurar

transparência e economicidade. Já o artigo 22 define o leilão como forma preferencial

para alienação de bens avaliados, promovendo competição e maximização de receita

pública, evitando assim prejuízos ao erário e alinhando-se aos princípios da

administração pública.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000

Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

8.4. Avaliação

Glademir Karpinski, na condição de avaliador, ao elaborar o presente laudo técnico

de avaliação do bem, declara que a análise foi conduzida com base nas normas técnicas

aplicáveis, notadamente as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), como a NBR 14653, quando pertinente, e em conformidade com os padrões

de diligência profissional exigidos para a inspeção visual e funcional do equipamento

no momento da avaliação.

Ressalva-se, nos termos do artigo 441 do Código Civil Brasileiro (Lei nº

10.406/2002), que o avaliador não se responsabiliza por vícios ou falhas ocultas não

detectáveis por meio dos métodos empregados, que não sejam aparentes ou que exijam

exames técnicos invasivos ou especializados além do escopo da avaliação contratada.

Tais vícios, por sua natureza, escapam ao alcance da inspeção realizada, sendo de

responsabilidade do contratante a eventual solicitação de verificações complementares

para identificação de defeitos não manifestos.

Qualquer uso do laudo fora do propósito contratado ou interpretação que extrapole

suas limitações expressas exime o avaliador de responsabilidade, conforme disposto na

legislação civil vigente. Essa ressalva é essencial para delimitar o escopo da avaliação,

protegendo tanto o avaliador quanto o contratante de expectativas irrealistas e

promovendo uma relação contratual clara e equitativa.

8.5. Propriedade Intelectual

O laudo técnico elaborado é protegido por direitos de propriedade intelectual, nos

termos da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e demais normativas aplicáveis.

O contratante, na qualidade de destinatário do laudo, está autorizado a utilizar o

referido documento exclusivamente para os fins específicos a que se destina, conforme

estipulado no contrato ou acordo firmado entre as partes. Essa autorização abrange o

uso, reprodução e divulgação do laudo estritamente no âmbito do propósito contratado,

sendo vedada qualquer alteração, reprodução, distribuição, comercialização ou

utilização para finalidades distintas sem prévia e expressa autorização do autor ou titular

dos direitos.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000

Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

Ressalva-se que os direitos autorais patrimoniais e morais permanecem reservados

ao autor ou à entidade responsável pela elaboração do laudo, salvo disposição contratual

em contrário.

Qualquer uso indevido ou não autorizado poderá acarretar as sanções previstas na

legislação vigente. Essa proteção intelectual garante a integridade do documento,

incentivando a inovação e a qualidade em avaliações técnicas, enquanto equilibra os

interesses das partes envolvidas.

9. Conclusão

Com base no exame pericial, na análise técnica detalhada e na pesquisa de

mercado conduzida, conclui-se que o bem, pertencente ao patrimônio da Prefeitura

Municipal de Paulo Bento/RS, encontra-se em estado ruim, com funcionalidade parcial

preservada e viabilidade econômica para reparos, permitindo sua reutilização em

atividades de exaustão ou alienação como equipamento operacional.

O valor de mercado estimado para o bem é de R\$ 200,00 (Duzentos Reais),

determinado com base em análise comparativa de mercado e metodologia conforme

NBR 14653-4:2002.

Recomenda-se a realização de manutenção corretiva antes de qualquer operação

ou alienação, a fim de garantir a segurança e conformidade com as normas técnicas e

regulamentadoras.

Este laudo foi elaborado com imparcialidade e rigor técnico, atendendo às

finalidades solicitadas pelo contratante.

Sendo o presente laudo, encerrado e lavrado em outubro do corrente ano,

assinado digitalmente, contendo 13 (treze) páginas, numeradas sequencialmente, com

03 (três) fotos no apêndice, ART em anexo.

Glademir

Assinado de forma digital por Glademir Karpinski:49986880068

Karpinski:49986880068 Dados: 2025.10.31 21:28:50 -03'00'

Eng. Glademir Karpinski CREA 082466

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000

Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

10. Fundamentação Jurídica

Esta avaliação é ancorada em princípios jurídicos sólidos, assegurando consistência,

legalidade e imunidade a questionamentos judiciais ou administrativos. A alienação de

bens públicos inservíveis deve ser motivada, transparente e econômica, seguindo os

princípios constitucionais, no art. 37 da Constituição Federal de 1988 impõe legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A manutenção de bens obsoletos viola a eficiência, gerando custos desnecessários;

assim, o leilão promove economicidade, recirculando recursos.

A lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), art. 17, I, "f": Permite alienação de bens

móveis inservíveis via leilão, após avaliação técnica devidamente justificada., já a lei nº

14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 75 e 76 exige laudo para baixa de bens

depreciados, priorizando leilão para transparência e interesse público modernizando o

processo, enfatizando avaliação recente para fixação de preço mínimo.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho MBA em Gestão Ambiental Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

## 11. Apêndice

### 11..1. Registro Fotográfico

### 11.1.1. Foto 1



### 11.1.2. Foto 2



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho MBA em Gestão Ambiental Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

### 11.1.3. Foto 3



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 99605-2600

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho MBA em Gestão Ambiental Consultoria, Laudos, Avaliações e Perícias Técnicas

#### 12. Anexos

#### 12.1. ART



	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo	
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO	
	Profissional	Contratante	

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS. LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000

Fone: (54) 99605-2600 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com